Weiherinventar Baselland

Gemeinde Blauen

Stand April 2025

pro natura Baselland

Legende

- Weiher-Objekte
- Gemeindegrenzen
- Inv. der kant. geschützten Naturobjekte
- Kommunale Naturobjekte (inkl. Uferschutzzonen)

Hintergrund: © swisstopo

Das vorliegende Inventar beinhaltet eine Übersicht aller Weiher auf dem Gemeindegebiet (ausgenommen sind Weiher auf Privatgrundstücken im Siedlungsgebiet). Es ist das Ergebnis von Felderhebungen, die von Pro Natura BL seit 2012 regelmässig gemacht werden.

Die folgenden Objektblätter geben Auskunft zum jeweiligen Weiherstandort und Zustand/Sanierungsbedarf des Gewässers. Zudem sind die aktuellsten Amphibienfunddaten der Karch (Koordinationsstelle für Amphibien- & Reptilienschutz CH) sichtbar.

Das Inventar wird von Zeit zu Zeit aktualisiert. Die aktuellste Version finden Sie auf der Website:

www.pronatura-bl.ch/weiherinventar

Um das Inventar aktuell zu halten und Lücken zu schliessen, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Bitte melden Sie uns nicht mehr aktuelle oder noch fehlende Informationen. Natürlich freuen wir uns besonders, wenn Sie einen noch nicht erfassten Weiher entdecken oder Sanierungsmassnahmen an einem Weiher melden können. Kontakt:

pronatura-bl@pronatura.ch



Weiherinventar Baselland

Gemeinde Blauen

Datum Druck: 11.08.25

Chlus

Inventar-Nr. Weiherinventar BL	**105**		
Karch ID1	25732	Karch Objekt-Nr.	**BL684**
Karch ID2		Karch Teilobj.-Nr	
Nr. Gewässerverzeichnis BL	74.477		

Gemeinde	**Blauen**
Bezirk	Laufen
Koordinaten	2607240 / 1255400
Link zum kant. Geoviewer	https://tinyurl.com/42tk8kj3
Grstk Nr	2203; 2204
Eigentümer	2203: R. Fuchs; 2204: M. Brunner, Aesch



Kantonales Gewässernetz | Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung) | Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte

Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL

Baujahr		Anzahl Gewässer	2
Bautyp	dichter Untergrund (Damm)		
Speisung	Bachwasser		
Fläche (m2)	700 + 300		

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018

Art	Rote Liste	aktuellstes Fundjahr

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 18.07.2024)

Sanierungsbedarf

Gefährdungen

Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)

Beschattung | starker Bewuchs

Fischbestand: x | inv. Neophyten

Bemerkungen

2 Weiher, der obere enthält grosse Zuchtfische, beim unteren (Foto) ist dagegen kein Fischbesatz erkennbar

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung (l: lokal, r: regional, n: national): **l?**

Schutzstatus (INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal): **kom. NSZ**

Zuständigkeit

Zielarten

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

Weiherinventar Baselland

Gemeinde Blauen

Datum Druck: 11.08.25

Oberfeld

Inventar-Nr. Weiherinventar BL	**106**		
Karch ID1	25733	Karch Objekt-Nr.	**BL685**
Karch ID2		Karch Teilobj.-Nr	
Nr. Gewässerverzeichnis BL	74.478		

Gemeinde	**Blauen**
Bezirk	Laufen
Koordinaten	2606390 / 1255805
Link zum kant. Geoviewer	https://tinyurl.com/5e9tfsuun
Grstk Nr	2059
Eigentümer	Einwohnergemeinde Blauen



Kantonales Gewässernetz | Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung) | Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte

Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL

Baujahr		Anzahl Gewässer	1
Bautyp	dichter Untergrund		
Speisung	Drainagewasser, Niederschläge		
Fläche (m2)	230		

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018

Art	Rote Liste	aktuellstes Fundjahr
Geburtshelferkröte	EN	2017

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 18.07.2024)

Sanierungsbedarf

Gefährdungen

Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)	schwach		
Beschattung		starker Bewuchs	x
Fischbestand		inv. Neophyten	

Bemerkungen

starker Schilfbewuchs

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung (l: lokal, r: regional, n: national): **l?**

Schutzstatus (INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal): **kom. NSZ**

Zuständigkeit: Einwohnergemeinde Blauen

Zielarten: Glögglifrosch

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

2016: im Sommer saniert (vorher starker Schilfbewuchs)

Weiherinventar Baselland

Gemeinde Blauen

Datum Druck: 11.08.25

Hinterhärd

Inventar-Nr. Weiherinventar BL	**107**		
Karch ID1	6157	Karch Objekt-Nr.	**BE589**
Karch ID2		Karch Teilobj.-Nr	
Nr. Gewässerverzeichnis BL	74.479		
Gemeinde	**Blauen**		
Bezirk	Laufen		
Koordinaten	2607985 / 1256385		
Link zum kant. Geoviewer	https://tinyurl.com/ea6afutb		
Grstk Nr	1497		
Eigentümer	Burgerkorporation Blauen		

Kantonales Gewässernetz | Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung) | Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte

Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL

Baujahr		Anzahl Gewässer	3
Bautyp	dichter Unt.		
Speisung			
Fläche (m2)	80 + 50 + 20		

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018

Art	Rote Liste	aktuellstes Fundjahr
Geburtshelferkröte	EN	2017
Erdkröte	VU	1976
Wasserfrosch-Komplex		1976
Grasfrosch	LC	1976
Bergmolch	LC	1976
Fadenmolch	VU	1976

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 11.09.2024)

Sanierungsbedarf **ja**

Gefährdungen

Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken): stark

Beschattung: | starker Bewuchs: x

Fischbestand: | inv. Neophyten:

Bemerkungen

2024: starker Schilfbewuchs, offene Wasserflächen?

April 2019: nur kleine, untiefe Tümpel
Jan. 2018: Schilf wurde gemäht, viel Wasserfläche nach Regenperiode
Juli 2017: nur noch minimale offene Wasserfläche, starker Schilfbewuchs

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung (l: lokal, r: regional, n: national): **r**

Schutzstatus (INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal): **kom. NSZ**

Zuständigkeit: Pro Natura Basel

Zielarten:

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

Weiherinventar Baselland

Gemeinde Blauen

Datum Druck: 11.08.25

Usserfeld

Inventar-Nr. Weiherinventar BL	**490**		
Karch ID1	26404	Karch Objekt-Nr.	**BL912**
Karch ID2		Karch Teilobj.-Nr	
Nr. Gewässerverzeichnis BL			

Gemeinde	**Blauen**
Bezirk	Laufen
Koordinaten	2607460 / 1256070
Link zum kant. Geoviewer	https://tinyurl.com/yr3znwhw
Grstk Nr	2134
Eigentümer	Einwohnergemeinde Blauen



Kantonales Gewässernetz | Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung) | Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte

Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL

Baujahr	2016	Anzahl Gewässer	1
Bautyp	dichter Untergrund		
Speisung	Drainage		
Fläche (m2)	30		

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018

Art	Rote Liste	aktuellstes Fundjahr

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 11.09.2024)

Sanierungsbedarf **ev.**

Gefährdungen

Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)			
Beschattung		starker Bewuchs	x
Fischbestand		inv. Neophyten	

Bemerkungen

2016 neu erstellter Weiher am Beginn des Usserfeldbächlis.

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung **I ?**
(l: lokal, r: regional, n: national)

Schutzstatus **kom. NSZ**
(INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal)

Zuständigkeit

Zielarten

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

Weiherinventar Baselland

Datum Druck: 11.08.25

Gemeinde Blauen

Rebenacker

Inventar-Nr. Weiherinventar BL	**493**
Karch ID1	26403
Karch Objekt-Nr.	**BL911**
Karch ID2	
Karch Teilobj.-Nr	
Nr. Gewässerverzeichnis BL	
Gemeinde	**Blauen**
Bezirk	Laufen
Koordinaten	2606930 / 1256225
Link zum kant. Geoviewer	https://tinyurl.com/7fdz6s9w
Grstk Nr	2076
Eigentümer	Einf. Ges. Gilli L. & B., Blauen

Baujahr	
Anzahl Gewässer	1
Bautyp	Folienweiher
Speisung	Niederschlag
Fläche (m2)	15

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018

Art	Rote Liste	aktuellstes Fundjahr

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 11.09.2024)

Sanierungsbedarf

Gefährdungen

Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)

Beschattung

starker Bewuchs

Fischbestand

inv. Neophyten

Bemerkungen

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung (l: lokal, r: regional, n: national): **l ?**

Schutzstatus (INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal): **kom. NSZ**

Zuständigkeit

Zielarten

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

Weiherinventar Baselland

Datum Druck: 11.08.25

Gemeinde Blauen

Grundwasserweiher

Inventar-Nr. Weiherinventar BL	**508**		
Karch ID1	26772	Karch Objekt-Nr.	**BL939**
Karch ID2		Karch Teilobj.-Nr	
Nr. Gewässerverzeichnis BL			

Gemeinde	**Blauen**
Bezirk	Laufen
Koordinaten	2606521 / 1255818
Link zum kant. Geoviewer	https://tinyurl.com/mr23pfbj
Grstk Nr	2107
Eigentümer	Aebi-Schmidlin R. Blauen

Kantonales Gewässernetz | Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung) | Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte

Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL

Baujahr	2018	Anzahl Gewässer	1
Bautyp	dichter Untergrund		
Speisung	Grundwasser		
Fläche (m2)	40		

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018

Art	Rote Liste	aktuellstes Fundjahr

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 10.04.2019)

Sanierungsbedarf

Gefährdungen

Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)

Beschattung | starker Bewuchs

Fischbestand | inv. Neophyten

Bemerkungen

Förderprojekt „Perlenkette Blauen“ für Glögglifrosch

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung (l: lokal, r: regional, n: national): **l ?**

Schutzstatus (INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal): **kom. NSZ**

Zuständigkeit

Zielarten: Geburtshelferkröte

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

Weiherinventar Baselland

Gemeinde Blauen

Datum Druck: 11.08.25

Stelli

Inventar-Nr. Weiherinventar BL	**509**		
Karch ID1	26773	Karch Objekt-Nr.	**BL940**
Karch ID2		Karch Teilobj.-Nr	
Nr. Gewässerverzeichnis BL			

Gemeinde	**Blauen**
Bezirk	Laufen
Koordinaten	2606534 / 1256190
Link zum kant. Geoviewer	https://tinyurl.com/vj3udthn
Grstk Nr	1497
Eigentümer	Burgerkorporation Blauen

Kantonales Gewässernetz | Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung) | Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte

Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL

Baujahr	2018	Anzahl Gewässer	1
Bautyp	Folie mit Ablass		
Speisung	Niederschlag		
Fläche (m2)	50		

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018

Art	Rote Liste	aktuellstes Fundjahr

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 11.09.2024)

Sanierungsbedarf

Gefährdungen

Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)

Beschattung | starker Bewuchs

Fischbestand | inv. Neophyten

Bemerkungen

Förderprojekt „Perlenkette Blauen“ für Glögglifrosch

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung (l: lokal, r: regional, n: national): **l ?**

Schutzstatus (INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal): **kom. NSZ / INV**

Zuständigkeit: Kanton, Fachstelle N+L

Zielarten: Geburtshelferkröte

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

Weiherinventar Baselland

Gemeinde Blauen

Datum Druck: 11.08.25

Räbe

Inventar-Nr. Weiherinventar BL	**510**		
Karch ID1	26774	Karch Objekt-Nr.	**BL941**
Karch ID2		Karch Teilobj.-Nr	
Nr. Gewässerverzeichnis BL			

Gemeinde	**Blauen**
Bezirk	Laufen
Koordinaten	2607261 / 1256365
Link zum kant. Geoviewer	https://tinyurl.com/5758h7wr
Grstk Nr	2081
Eigentümer	Hansjörg Meury, Röschenz

Kantonales Gewässernetz | Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung) | Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte

Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL

Baujahr	2018	Anzahl Gewässer	1
Bautyp	Folie		
Speisung	Niederschlag		
Fläche (m2)	60		

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018

Art	Rote Liste	aktuellstes Fundjahr

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 11.09.2024)

Sanierungsbedarf

Gefährdungen

Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)

Beschattung | starker Bewuchs: x

Fischbestand | inv. Neophyten

Bemerkungen

Förderprojekt „Perlenkette Blauen“ für Glögglifrosch

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung (l: lokal, r: regional, n: national): **l ?**

Schutzstatus (INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal): **kom. NSZ**

Zuständigkeit

Zielarten: Geburtshelferkröte

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

Weiherinventar Baselland

Gemeinde Blauen

Datum Druck: 11.08.25

Lätteloch

Inventar-Nr. Weiherinventar BL	**511**		
Karch ID1	26729	Karch Objekt-Nr.	**BL936**
Karch ID2		Karch Teilobj.-Nr	
Nr. Gewässerverzeichnis BL			

Gemeinde	**Blauen**
Bezirk	Laufen
Koordinaten	2608017 /
Link zum kant. Geoviewer	https://tinyurl.com/5cz4p6huc
Grstk Nr	2155
Eigentümer	Einwohnergemeinde Blauen



Kantonales Gewässernetz | Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung) | Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte

Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL

Baujahr	2018	Anzahl Gewässer	1
Bautyp	Damm mit Überlauf		
Speisung	Hangwasser		
Fläche (m2)	60		

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018

Art	Rote Liste	aktuellstes Fundjahr

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 11.09.2024)

Sanierungsbedarf

Gefährdungen

Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)

Beschattung | starker Bewuchs

Fischbestand | inv. Neophyten

Bemerkungen

Förderprojekt „Perlenkette Blauen“ für Glögglifrosch

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung (l: lokal, r: regional, n: national): **l ?**

Schutzstatus (INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal): **kom. NSZ**

Zuständigkeit: Pro Natura Basel (mit Hinterhärd zusammen)

Zielarten: Geburtshelferkröte

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe