Weiherinventar Baselland

Gemeinde Läufelfingen

Stand April 2025

pro natura Baselland

Legende

- Weiher-Objekte
- Gemeindegrenzen
- Inv. der kant. geschützten Naturobjekte
- Kommunale Naturobjekte (inkl. Uferschutzzonen)

Hintergrund: © swisstopo

Das vorliegende Inventar beinhaltet eine Übersicht aller Weiher auf dem Gemeindegebiet (ausgenommen sind Weiher auf Privatgrundstücken im Siedlungsgebiet). Es ist das Ergebnis von Felderhebungen, die von Pro Natura BL seit 2012 regelmässig gemacht werden.

Die folgenden Objektblätter geben Auskunft zum jeweiligen Weiherstandort und Zustand/Sanierungsbedarf des Gewässers. Zudem sind die aktuellsten Amphibienfunddaten der Karch (Koordinationsstelle für Amphibien- & Reptilienschutz CH) sichtbar.

Das Inventar wird von Zeit zu Zeit aktualisiert. Die aktuellste Version finden Sie auf der Website:

www.pronatura-bl.ch/weiherinventar

Um das Inventar aktuell zu halten und Lücken zu schliessen, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Bitte melden Sie uns nicht mehr aktuelle oder noch fehlende Informationen. Natürlich freuen wir uns besonders, wenn Sie einen noch nicht erfassten Weiher entdecken oder Sanierungsmassnahmen an einem Weiher melden können. Kontakt:

pronatura-bl@pronatura.ch



Weiherinventar Baselland

Gemeinde Läufelfingen

Datum Druck: 11.08.25

Hirzenfeld

Inventar-Nr. Weiherinventar BL	**377**		
Karch ID1	25888	Karch Objekt-Nr.	**BL840**
Karch ID2		Karch Teilobj.-Nr	
Nr. Gewässerverzeichnis BL	35.351		

Gemeinde	**Läufelfingen**
Bezirk	Sissach
Koordinaten	2631340 / 1249900
Link zum kant. Geoviewer	http://tinyurl.com/pgu55j2
Grstk Nr	775
Eigentümer	EWG Läufelfingen



Kantonales Gewässernetz | Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung) | Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte

Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL

Baujahr		Anzahl Gewässer	1
Bautyp	Beton		
Speisung			
Fläche (m2)	170		

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018

Art	Rote Liste	aktuellstes Fundjahr

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 13.11.2014)

Sanierungsbedarf

Gefährdungen

Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken): mittel

Beschattung | starker Bewuchs

Fischbestand | inv. Neophyten

Bemerkungen

direkt neben Spielplatz aber gegen Norden mit naturnaher Umgebung

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung (l: lokal, r: regional, n: national): l

Schutzstatus (INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal)

Zuständigkeit

Zielarten

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

Weiherinventar Baselland

Datum Druck: 11.08.25

Gemeinde Läufelfingen

Hof Breite

Inventar-Nr. Weiherinventar BL	**414**		
Karch ID1	25910	Karch Objekt-Nr.	**BL862**
Karch ID2		Karch Teilobj.-Nr	
Nr. Gewässerverzeichnis BL			

Gemeinde	**Läufelfingen**
Bezirk	Sissach
Koordinaten	2630520 / 1249330
Link zum kant. Geoviewer	http://tinyurl.com/jzggqfn
Grstk Nr	545 / 925
Eigentümer	Henny, R. + M. Läufelfingen

Kantonales Gewässernetz | Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung) | Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte

Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL

Baujahr		Anzahl Gewässer	1
Bautyp			
Speisung			
Fläche (m2)	200		

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018

Art	Rote Liste	aktuellstes Fundjahr
Geburtshelferkröte	EN	2017

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 22.04.2019)

Sanierungsbedarf

Gefährdungen

Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)

Beschattung | starker Bewuchs

Fischbestand | inv. Neophyten

Bemerkungen

Schwimmteich beim Hof, starke Population Geburtshelferkröten, vielfältige Umgebung mit vielen Kleinstrukturen

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung (l: lokal, r: regional, n: national): **l?**

Schutzstatus (INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal)

Zuständigkeit

Zielarten: Geburtshelferkröte

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

Weiherinventar Baselland

Datum Druck: 11.08.25

Gemeinde Läufelfingen

Hof Oberi Hupp

Inventar-Nr. Weiherinventar BL	**415**		
Karch ID1	25911	Karch Objekt-Nr.	**BL863**
Karch ID2		Karch Teilobj.-Nr	
Nr. Gewässerverzeichnis BL			

Gemeinde	**Läufelfingen**
Bezirk	Sissach
Koordinaten	2632930 / 1249850
Link zum kant. Geoviewer	http://tinyurl.com/ztu7ygx
Grstk Nr	446
Eigentümer	Naeff Martin, L. + C. Läufelfingen

Kantonales Gewässernetz | Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung) | Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte

Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL

Baujahr		Anzahl Gewässer	1
Bautyp			
Speisung			
Fläche (m2)	170		

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018

Art	Rote Liste	aktuellstes Fundjahr

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 18.12.2018)

Sanierungsbedarf

Gefährdungen

Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)

Beschattung | starker Bewuchs

Fischbestand | inv. Neophyten

Bemerkungen

Schwimmteich beim Hof

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung (l: lokal, r: regional, n: national): **l?**

Schutzstatus (INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal): -

Zuständigkeit

Zielarten

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

Weiherinventar Baselland

Datum Druck: 11.08.25

Gemeinde Läufelfingen

Bitzen

Inventar-Nr. Weiherinventar BL	**515**		
Karch ID1	26728	Karch Objekt-Nr.	**BL935**
Karch ID2		Karch Teilobj.-Nr	
Nr. Gewässerverzeichnis BL			

Gemeinde	**Läufelfingen**
Bezirk	Sissach
Koordinaten	2632250 / 1249030
Link zum kant. Geoviewer	https://tinyurl.com/rztdvfp
Grstk Nr	433/500
Eigentümer	Bürgergemeinde Läufelfingen

Kantonales Gewässernetz | Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung) | Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte

Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL

Baujahr	2018	Anzahl Gewässer	3
Bautyp	Folie		
Speisung	Niederschlag		
Fläche (m2)	30 +30 + 10		

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018

Art	Rote Liste	aktuellstes Fundjahr

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 24.11.2019)

Sanierungsbedarf

Gefährdungen

Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)

Beschattung | starker Bewuchs

Fischbestand | inv. Neophyten

Bemerkungen

3 Weiher mit Grundablass; 2 am Weg vom Tierfriedhof Richtung Hupp (Parzelle 433), 1 Weiher im ehemaligen Steinbruch (Parzelle 500, Foto)

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung
(l: lokal, r: regional, n: national): **l?**

Schutzstatus
(INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal): **INV**

Zuständigkeit

Zielarten: Geburtshelferkröte

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

Weiherinventar Baselland

Datum Druck: 11.08.25

Gemeinde Läufelfingen

Tierfriedhof

Inventar-Nr. Weiherinventar BL	**516**		
Karch ID1	26731	Karch Objekt-Nr.	**BL938**
Karch ID2		Karch Teilobj.-Nr	
Nr. Gewässerverzeichnis BL			

Gemeinde	**Läufelfingen**
Bezirk	Sissach
Koordinaten	2632085 / 1249045
Link zum kant. Geoviewer	http://tinyurl.com/y4kyomoz
Grstk Nr	314
Eigentümer	Mörgeli-Locher M.-L. Buus

Kantonales Gewässernetz | Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung) | Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte

Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL

Baujahr		Anzahl Gewässer	1
Bautyp			
Speisung			
Fläche (m2)	50		

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018

Art	Rote Liste	aktuellstes Fundjahr

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 24.11.2019)

Sanierungsbedarf

Gefährdungen

Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)

Beschattung | starker Bewuchs

Fischbestand | inv. Neophyten

Bemerkungen

Zierweiher im Gelände des Tierfriedhofs, offenbar aber mit Glögglifroschpopulation

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung (l: lokal, r: regional, n: national): **l?**

Schutzstatus (INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal): -

Zuständigkeit

Zielarten

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

Weiherinventar Baselland

Datum Druck: 11.08.25

Gemeinde Läufelfingen

Chüblersweid

Inventar-Nr. Weiherinventar BL	**517**		
Karch ID1	28881	Karch Objekt-Nr.	**BL948**
Karch ID2		Karch Teilobj.-Nr	
Nr. Gewässerverzeichnis BL			

Gemeinde	**Läufelfingen**
Bezirk	Sissach
Koordinaten	2630325 / 1249360
Link zum kant. Geoviewer	https://tinyurl.com/y464j862
Grstk Nr	545
Eigentümer	Henny-Brefin R. Läufelfingen

Baujahr	2018	Anzahl Gewässer	1
Bautyp	Folie mit Ablass		
Speisung	Niederschlag		
Fläche (m2)	40		

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018

Art	Rote Liste	aktuellstes Fundjahr

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 22.04.2019)

Sanierungsbedarf

Gefährdungen

Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)

Beschattung

starker Bewuchs

Fischbestand

inv. Neophyten

Bemerkungen

2018 neu erstellter Weiher oberhalb Hof Breite
(Glögglifroschpopulation)

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung
(l: lokal, r: regional, n: national)

I?

Schutzstatus
(INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal)

INV

Zuständigkeit

Kanton , N+L

Zielarten

Geburtshelferkröte

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe