Weiherinventar Baselland

Gemeinde Zwingen

Stand April 2025

pro natura Baselland

Legende

- Weiher-Objekte
- Gemeindegrenzen
- Inv. der kant. geschützten Naturobjekte
- Kommunale Naturobjekte (inkl. Uferschutzzonen)

Hintergrund: © swisstopo

Das vorliegende Inventar beinhaltet eine Übersicht aller Weiher auf dem Gemeindegebiet (ausgenommen sind Weiher auf Privatgrundstücken im Siedlungsgebiet). Es ist das Ergebnis von Felderhebungen, die von Pro Natura BL seit 2012 regelmässig gemacht werden.

Die folgenden Objektblätter geben Auskunft zum jeweiligen Weiherstandort und Zustand/Sanierungsbedarf des Gewässers. Zudem sind die aktuellsten Amphibienfunddaten der Karch (Koordinationsstelle für Amphibien- & Reptilienschutz CH) sichtbar.

Das Inventar wird von Zeit zu Zeit aktualisiert. Die aktuellste Version finden Sie auf der Website:

www.pronatura-bl.ch/weiherinventar

Um das Inventar aktuell zu halten und Lücken zu schliessen, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Bitte melden Sie uns nicht mehr aktuelle oder noch fehlende Informationen. Natürlich freuen wir uns besonders, wenn Sie einen noch nicht erfassten Weiher entdecken oder Sanierungsmassnahmen an einem Weiher melden können. Kontakt:

pronatura-bl@pronatura.ch



Weiherinventar Baselland

Datum Druck: 11.08.25

Gemeinde Zwingen

Niederried (Chleeboden)

Inventar-Nr. Weiherinventar BL	**152**		
Karch ID1	25765	Karch Objekt-Nr.	**BL717**
Karch ID2		Karch Teilobj.-Nr	
Nr. Gewässerverzeichnis BL	86.500		
Gemeinde	**Zwingen**		
Bezirk	Laufen		
Koordinaten	2605750 / 1253425		
Link zum kant. Geoviewer	http://tinyurl.com/nyanff8		
Grstk Nr	1243		
Eigentümer	Kanton BL		



Kantonales Gewässernetz | Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung) | Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte

Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL

Baujahr		Anzahl Gewässer	3
Bautyp	Folie		
Speisung	Niederschlag		
Fläche (m2)	250 + 150 + 100		

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018

Art	Rote Liste	aktuellstes Fundjahr
Grasfrosch	LC	2016

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 20.06.2024)

Sanierungsbedarf

Gefährdungen

Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)

Beschattung | starker Bewuchs: x

Fischbestand | inv. Neophyten

Bemerkungen

2024: Der obere Weiher (Foto) und der untere Weiher wurden saniert, während der mittlere Weiher durch stark wuchernde Krebsschere praktisch zugewachsen ist

3 Weiher im Überschwemmungsbereich der Birs

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung (l: lokal, r: regional, n: national): l

Schutzstatus (INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal): **Uferschutzzone**

Zuständigkeit: Kanton (TBA, Wasserbau)

Zielarten

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

2013: vor kurzem saniert

Weiherinventar Baselland

Datum Druck: 11.08.25

Gemeinde Zwingen

Grossmatt (Altwasser Birs)

Inventar-Nr. Weiherinventar BL	**153**
Karch ID1	25766
Karch Objekt-Nr.	**BL718**
Karch ID2	
Karch Teilobj.-Nr	
Nr. Gewässerverzeichnis BL	86.501
Gemeinde	**Zwingen**
Bezirk	Laufen
Koordinaten	2607340 / 1253785
Link zum kant. Geoviewer	http://tinyurl.com/kjmhf8q
Grstk Nr	1551
Eigentümer	EWG Zwingen



Baujahr	
Anzahl Gewässer	2
Bautyp	dichter Unt./GW
Speisung	Altarm Birs
Fläche (m2)	750 + 350

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018

Art	Rote Liste	aktuellstes Fundjahr

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 14.08.2024)

Sanierungsbedarf ja

Gefährdungen

Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)	mittel		
Beschattung	x	starker Bewuchs	
Fischbestand		inv. Neophyten	x

Bemerkungen

2 längliche Weiher in ehem. Altarm der Birs, durch Baumwuchs stark beschattet, drüsiges Springkraut im Uferbereich zur Birs
Eisvogel-Revier

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung r
(l: lokal, r: regional, n: national)

Schutzstatus
(INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal)

Zuständigkeit

Zielarten

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

Weiherinventar Baselland

Datum Druck: 11.08.25

Gemeinde Zwingen

Im Steinriesel

Inventar-Nr. Weiherinventar BL	**154**		
Karch ID1	25767	Karch Objekt-Nr.	**BL719**
Karch ID2		Karch Teilobj.-Nr	
Nr. Gewässerverzeichnis BL	86.525		
Gemeinde	**Zwingen**		
Bezirk	Laufen		
Koordinaten	2608175 / 1254185		
Link zum kant. Geoviewer	http://tinyurl.com/k5kuwd7		
Grstk Nr	832		
Eigentümer	Fischereipachtvereinigung FIPAL		

Baujahr		Anzahl Gewässer	1
Bautyp	Folie		
Speisung	Niederschlag		
Fläche (m2)	150		

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018

Art	Rote Liste	aktuellstes Fundjahr

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 14.08.2024)

Sanierungsbedarf **ev.**

Gefährdungen

Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)	mässig		
Beschattung		starker Bewuchs	x
Fischbestand		inv. Neophyten	

Bemerkungen

relativ starker Schilfbewuchs und zunehmende Verlandung

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung **I?**
(l: lokal, r: regional, n: national)

Schutzstatus
(INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal)

Zuständigkeit

Zielarten

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

Weiherinventar Baselland

Gemeinde Zwingen

Datum Druck: 11.08.25

Birs-Golf

Inventar-Nr. Weiherinventar BL	**155**		
Karch ID1	25768	Karch Objekt-Nr.	**BL720**
Karch ID2		Karch Teilobj.-Nr	
Nr. Gewässerverzeichnis BL			

Gemeinde	**Zwingen**
Bezirk	Laufen
Koordinaten	2607890 / 1254100
Link zum kant. Geoviewer	http://tinyurl.com/mf9lrwy
Grstk Nr	div.
Eigentümer	

Kantonales Gewässernetz | Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung) | Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte

Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL

Baujahr	ca. 2012	Anzahl Gewässer	2
Bautyp			
Speisung	Grundwasser		
Fläche (m2)	1'000 + 2'000		

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018

Art	Rote Liste	aktuellstes Fundjahr

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 14.08.2024)

Sanierungsbedarf

Gefährdungen

Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)

Beschattung | starker Bewuchs

Fischbestand | inv. Neophyten

Bemerkungen

Miteinander verbundene Weiherbiotope innerhalb des Golfplatzareals

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung (l: lokal, r: regional, n: national): **l?**

Schutzstatus (INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal): **kom NSZ (bes.**

Zuständigkeit: Birs-Golf

Zielarten

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

Weiherinventar Baselland

Gemeinde Zwingen

Datum Druck: 11.08.25

Trapo Küng

Inventar-Nr. Weiherinventar BL	**491**		
Karch ID1	26405	Karch Objekt-Nr.	**BL913**
Karch ID2		Karch Teilobj.-Nr	
Nr. Gewässerverzeichnis BL			

Gemeinde	**Zwingen**
Bezirk	Laufen
Koordinaten	2607930 / 1254500
Link zum kant. Geoviewer	http://tinyurl.com/y9vgm782
Grstk Nr	270
Eigentümer	Trapo Küng AG



Kantonales Gewässernetz | Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung) | Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte

Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL

Baujahr		Anzahl Gewässer	1
Bautyp	Folienweiher		
Speisung	Niederschlag		
Fläche (m2)	10		

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018

Art	Rote Liste	aktuellstes Fundjahr

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 14.08.2024)

Sanierungsbedarf ja

Gefährdungen

Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)	ja		
Beschattung		starker Bewuchs	x
Fischbestand		inv. Neophyten	

Bemerkungen

2024: der ehemalige Kleinweiher und die Kleinstrukturen in der Umgebung (Stein-, Holz- und Heuhaufen) sind sehr stark überwachsen

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung (l: lokal, r: regional, n: national) **l ?**

Schutzstatus (INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal)

Zuständigkeit

Zielarten

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe