

# Weiherinventar Baselland Gemeinde Arisdorf

Stand April 2025



## Legende

- Weiher-Objekte
- Gemeindegrenzen
- Inv. der kant. geschützten Naturobjekte
- Kommunale Naturobjekte (inkl. Uferschutzzonen)

Hintergrund: © swisstopo

Das vorliegende Inventar beinhaltet eine Übersicht aller Weiher auf dem Gemeindegebiet (ausgenommen sind Weiher auf Privatgrundstücken im Siedlungsgebiet). Es ist das Ergebnis von Felderhebungen, die von Pro Natura BL seit 2012 regelmässig gemacht werden.


Die folgenden Objektblätter geben Auskunft zum jeweiligen Weiherstandort und Zustand/Sanierungsbedarf des Gewässers. Zudem sind die aktuellsten Amphibienfunddaten der Karch (Koordinationsstelle für Amphibien- & Reptilienschutz CH) sichtbar.

Das Inventar wird von Zeit zu Zeit aktualisiert. Die aktuellste Version finden Sie auf der Website:

[www.pronatura-bl.ch/weiherinventar](http://www.pronatura-bl.ch/weiherinventar)

Um das Inventar aktuell zu halten und Lücken zu schliessen, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Bitte melden Sie uns nicht mehr aktuelle oder noch fehlende Informationen. Natürlich freuen wir uns besonders, wenn Sie einen noch nicht erfassten Weiher entdecken oder Sanierungsmassnahmen an einem Weiher melden können. Kontakt:

[pronatura-bl@pronatura.ch](mailto:pronatura-bl@pronatura.ch)



# Weiherinventar Baselland

Gemeinde Arisdorf

Im Bärenfels 5

Datum Druck: 11.08.25

Inventar-Nr. Weiherinventar BL   
 Karch ID1  Karch Objekt-Nr.   
 Karch ID2  Karch Teilobj.-Nr.   
 Nr. Gewässerverzeichnis BL

Gemeinde   
 Bezirk   
 Koordinaten   
 Link zum kant. Geoviewer   
 Grstk Nr   
 Eigentümer



Kantonales Gewässernetz 1996  
 Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung)  
 Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte  
 Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL



Baujahr  Anzahl Gewässer   
 Bautyp   
 Speisung   
 Fläche (m2)

## Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018

| Art           | Rote Liste | aktuellstes Fundjahr |
|---------------|------------|----------------------|
| Gelbbauchunke | EN         | 1984                 |
| Erdkröte      | VU         | 1984                 |
| Grasfrosch    | LC         | 1984                 |
| Bergmolch     | LC         | 1984                 |
|               |            |                      |

## Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 22.08.2017)

Sanierungsbedarf   
 Gefährdungen  
 Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)   
 Beschattung ☐ starker Bewuchs ☐  
 Fischbestand ☐ inv. Neophyten ☐

### Bemerkungen

Teil einer Kette von untiefen Weiher im Waldareal (geolog. Objekt: Dolinen) mit sehr vielfältigen Lebensräumen, wenig besonnt

## Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung (l: lokal, r: regional, n: national)   
 Schutzstatus (INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal)   
 Zuständigkeit   
 Zielarten

### Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

# Weiherinventar Baselland


Gemeinde Arisdorf

Im Brüel

Datum Druck: 11.08.25

Inventar-Nr. Weiherinventar BL   
 Karch ID1  Karch Objekt-Nr.   
 Karch ID2  Karch Teilobj.-Nr   
 Nr. Gewässerverzeichnis BL

Gemeinde   
 Bezirk   
 Koordinaten   
 Link zum kant. Geoviewer   
 Grstk Nr   
 Eigentümer



Kantonales Gewässernetz  
 Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung)  
 Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte  
 Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL



Baujahr  Anzahl Gewässer   
 Bautyp   
 Speisung   
 Fläche (m2)

## Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018  

| Art           | Rote Liste | aktuellstes Fundjahr |
|---------------|------------|----------------------|
| Grasfrosch    | LC         | 2008                 |
| Gelbbauchunke | EN         | 1984                 |
| Bergmolch     | LC         | 1984                 |

## Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 22.08.2017)

Sanierungsbedarf   
 Gefährdungen  
 Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)   
 Beschattung ☐ starker Bewuchs ☐  
 Fischbestand ☐ inv. Neophyten ☐

### Bemerkungen

relativ viel Sediment und daher geringe Wassertiefe, Bewuchs eher randlich. Im Sommer starke Abdeckung durch Wasserpflanzen

## Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung (l: lokal, r: regional, n: national)   
 Schutzstatus (INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal)   
 Zuständigkeit   
 Zielarten

### Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

# Weiherinventar Baselland

Gemeinde Arisdorf

Ramschberg

Datum Druck: 11.08.25

Inventar-Nr. Weiherinventar BL

Karch ID1  Karch Objekt-Nr.

Karch ID2  Karch Teilobj.-Nr

Nr. Gewässerverzeichnis BL

Gemeinde

Bezirk

Koordinaten

Link zum kant. Geoviewer

Grstk Nr

Eigentümer



Baujahr  Anzahl Gewässer

Bautyp

Speisung

Fläche (m2)

## Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018

| Art           | Rote Liste | aktuellstes Fundjahr |
|---------------|------------|----------------------|
| Gelbbauchunke | EN         | 1984                 |
| Erdkröte      | VU         | 1984                 |
| Grasfrosch    | LC         | 1984                 |
| Bergmolch     | LC         | 1984                 |
|               |            |                      |

## Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 22.08.2017)

Sanierungsbedarf

### Gefährdungen

Verlandung

(schwach, mittel, stark, trocken)

Beschattung ☒ starker Bewuchs ☐

Fischbestand ☐ inv. Neophyten ☐

### Bemerkungen

sehr starke Beschattung und sehr viel Laub

## Stellenwert und Unterhalt

### Bedeutung

(l: lokal, r: regional, n: national)

### Schutzstatus

(INV: kantonal, kom.

NSZ: kommunal)

### Zuständigkeit

### Zielarten

### Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

# Weihereinventar Baselland

Gemeinde Arisdorf

Blauenrain

Datum Druck: 11.08.25

Inventar-Nr. Weihereinventar BL

Karch ID1  Karch Objekt-Nr.

Karch ID2  Karch Teilobj.-Nr.

Nr. Gewässerverzeichnis BL

Gemeinde

Bezirk

Koordinaten

Link zum kant. Geoviewer

Grstk Nr

Eigentümer



Kantonales Gewässernetz 1996  
Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung)  
Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte  
Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL



Baujahr  Anzahl Gewässer

Bautyp

Speisung

Fläche (m2)

## Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018

| Art        | Rote Liste | aktuellstes Fundjahr |
|------------|------------|----------------------|
| Grasfrosch | LC         | 1979                 |
| Bergmolch  | LC         | 1979                 |
|            |            |                      |

## Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 22.08.2017)

Sanierungsbedarf

### Gefährdungen

Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)

Beschattung  starker Bewuchs

Fischbestand  inv. Neophyten

### Bemerkungen

Biotop südlich des ehem. Löschwasserbeckens (heute: Schwimmbecken) relativ neu erstellt

## Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung (l: lokal, r: regional, n: national)

Schutzstatus (INV: kantonal, kom. )

NSZ: kommunal)

Zuständigkeit

Zielarten

### Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

# Weiherinventar Baselland

Gemeinde Arisdorf

Schöffleten (Eiletten)

Datum Druck: 11.08.25

Inventar-Nr. Weiherinventar BL

Karch ID1  Karch Objekt-Nr.

Karch ID2  Karch Teilobj.-Nr

Nr. Gewässerverzeichnis BL

Gemeinde

Bezirk

Koordinaten

Link zum kant. Geoviewer

Grstk Nr

Eigentümer



Kantonales Gewässernetz 1996  
Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung)  
Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte  
Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL



Baujahr  Anzahl Gewässer

Bautyp

Speisung

Fläche (m2)

## Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 22.08.2017)

Sanierungsbedarf

Gefährdungen

Verlandung

(schwach, mittel, stark, trocken)

Beschattung ☒ starker Bewuchs ☐

Fischbestand ☐ inv. Neophyten ☐

### Bemerkungen

Flacher Fohlenweiher (+ Tümpel) ohne Abdeckschicht, viel fauliges Laub im Wasser, rel. starke Beschattung

## Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018

| Art                | Rote Liste | aktuellstes Fundjahr |
|--------------------|------------|----------------------|
| Geburtshelferkröte | EN         | 2017                 |
| Erdkröte           | VU         | 2008                 |
| Bergmolch          | LC         | 2008                 |
| Grasfrosch         | LC         | 2003                 |
| Gelbbauchunke      | EN         | 1984                 |

## Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung   
(l: lokal, r: regional, n: national)

Schutzstatus   
(INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal)

Zuständigkeit

Zielarten

### Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

# Weihereinventar Baselland

Gemeinde Arisdorf

Z'Loch (Schürholden)

Datum Druck: 11.08.25

Inventar-Nr. Weihereinventar BL   
Karch ID1  Karch Objekt-Nr.   
Karch ID2  Karch Teilobj.-Nr.   
Nr. Gewässerverzeichnis BL

Gemeinde   
Bezirk   
Koordinaten   
Link zum kant. Geoviewer   
Grstk Nr   
Eigentümer



Kantonales Gewässernetz 1996  
Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung)  
Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte  
Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL



Baujahr  Anzahl Gewässer   
Bautyp   
Speisung   
Fläche (m2)

## Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018  
Art  Rote Liste  aktuellstes Fundjahr

## Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 22.08.2017)

Sanierungsbedarf

### Gefährdungen

Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)

Beschattung ☒ starker Bewuchs ☐

Fischbestand ☐ inv. Neophyten ☐

### Bemerkungen

nur kleine, untiefe Wasserfläche rund um Ablaufschacht, stark beschattet

## Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung (l: lokal, r: regional, n: national)

Schutzstatus (INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal)

Zuständigkeit

Zielarten

### Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

# Weihereinventar Baselland

Gemeinde Arisdorf

Holden Chatzengraben

Datum Druck: 11.08.25

Inventar-Nr. Weihereinventar BL   
Karch ID1  Karch Objekt-Nr.   
Karch ID2  Karch Teilobj.-Nr.   
Nr. Gewässerverzeichnis BL

Gemeinde   
Bezirk   
Koordinaten   
Link zum kant. Geoviewer   
Grstk Nr   
Eigentümer



Kantonales Gewässernetz ☐ Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung) ☐ Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte ☐  
Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL



Baujahr  Anzahl Gewässer   
Bautyp   
Speisung   
Fläche (m2)

## Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018  
Art  Rote Liste  aktuellstes Fundjahr

## Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 22.08.2017)

Sanierungsbedarf

### Gefährdungen

Verlandung   
(schwach, mittel, stark, trocken)  
Beschattung ☐ starker Bewuchs ☐  
Fischbestand ☐ inv. Neophyten ☐

### Bemerkungen

Speicherbecken für Bewässerung / Löschwasserbecken, Umgebung stark bebaut/genutzt

## Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung   
(l: lokal, r: regional, n: national)  
Schutzstatus   
(INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal)  
Zuständigkeit   
Zielarten

### Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

# Weiherinventar Baselland

Gemeinde Arisdorf

Rankhof

Datum Druck: 11.08.25

Inventar-Nr. Weiherinventar BL   
 Karch ID1  Karch Objekt-Nr.   
 Karch ID2  Karch Teilobj.-Nr.   
 Nr. Gewässerverzeichnis BL

Gemeinde   
 Bezirk   
 Koordinaten   
 Link zum kant. Geoviewer   
 Grstk Nr   
 Eigentümer



Kantonales Gewässernetz ☐ Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung) ☐ Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte ☐  
 Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL



Baujahr  Anzahl Gewässer   
 Bautyp   
 Speisung   
 Fläche (m2)

## Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018  

| Art                | Rote Liste | aktuellstes Fundjahr |
|--------------------|------------|----------------------|
| Geburtshelferkröte | EN         | 2009                 |
| Grasfrosch         | LC         | 1985                 |

## Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 22.08.2017)

Sanierungsbedarf   
 Gefährdungen  
 Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)   
 Beschattung ☐ starker Bewuchs ☒  
 Fischbestand ☐ inv. Neophyten ☐

### Bemerkungen

2 Weiher direkt oberhalb der Hangkante (Weiherlage und -grösse im GeoView nicht korrekt eingetragen)  
 Schildkrötenzucht?

## Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung (l: lokal, r: regional, n: national)   
 Schutzstatus (INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal)   
 Zuständigkeit   
 Zielarten

### Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

# Weiherinventar Baselland

Gemeinde Arisdorf

Weiheren

Datum Druck: 11.08.25

Inventar-Nr. Weiherinventar BL   
 Karch ID1  Karch Objekt-Nr.   
 Karch ID2  Karch Teilobj.-Nr   
 Nr. Gewässerverzeichnis BL

Gemeinde   
 Bezirk   
 Koordinaten   
 Link zum kant. Geoviewer   
 Grstk Nr   
 Eigentümer



Kantonales Gewässernetz  
 Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung)  
 Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte  
 Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL



Baujahr  Anzahl Gewässer   
 Bautyp   
 Speisung   
 Fläche (m2)

## Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018  
 Art  Rote Liste  Fundjahr

## Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 22.08.2017)

Sanierungsbedarf

### Gefährdungen

Verlandung   
 (schwach, mittel, stark, trocken)  
 Beschattung  starker Bewuchs   
 Fischbestand ☒ inv. Neophyten ☐

### Bemerkungen

2 grössere Fischzucht-Weiher

## Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung   
 (l: lokal, r: regional, n: national)  
 Schutzstatus   
 (INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal)  
 Zuständigkeit   
 Zielarten

### Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

# Weihereinventar Baselland

Datum Druck: 11.08.25

Gemeinde Arisdorf  
Lichs (Violenbachweiher)

Inventar-Nr. Weihereinventar BL   
Karch ID1  Karch Objekt-Nr.   
Karch ID2  Karch Teilobj.-Nr   
Nr. Gewässerverzeichnis BL

Gemeinde   
Bezirk   
Koordinaten   
Link zum kant. Geoviewer   
Grstk Nr   
Eigentümer



Kantonales Gewässernetz ☐ Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung) ☐ Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte ☐  
Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL



Baujahr  Anzahl Gewässer   
Bautyp   
Speisung   
Fläche (m2)

## Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018  
Art  Rote Liste  aktuellstes Fundjahr

## Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 22.08.2017)

Sanierungsbedarf

### Gefährdungen

Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)   
Beschattung ☐ starker Bewuchs ☐  
Fischbestand ☐ inv. Neophyten ☐

### Bemerkungen

Weiher auf Seite BL völlig verlandet, auf Seite AG (Foto) ebenfalls stark verlandet, weitere Weiher auf Gebiet AG in Richtung Giebenach (in Bachnähe und in ehemaligem Steinbruch)

## Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung   
(l: lokal, r: regional, n: national)  
Schutzstatus   
(INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal)  
Zuständigkeit   
Zielarten

### Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

# Weihereinventar Baselland

Gemeinde Arisdorf

Im Bärenfels 1

Datum Druck: 11.08.25

Inventar-Nr. Weihereinventar BL

Karch ID1  Karch Objekt-Nr.

Karch ID2  Karch Teilobj.-Nr.

Nr. Gewässerverzeichnis BL

Gemeinde

Bezirk

Koordinaten

Link zum kant. Geoviewer

Grstk Nr

Eigentümer



Kantonales Gewässernetz 1996  
Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung)  
Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte  
Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL



Baujahr  Anzahl Gewässer

Bautyp

Speisung

Fläche (m2)

## Amphibienvorkommen

| Quelle: Karch, Stand April 2018 | aktuellstes         |
|---------------------------------|---------------------|
| Art                             | Rote Liste Fundjahr |
| Bergmolch                       | LC 2008             |
| Gelbbauchunke                   | EN 1984             |
| Erdkröte                        | VU 1984             |
| Grasfrosch                      | LC 1984             |
|                                 |                     |

## Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 22.08.2017)

Sanierungsbedarf

Gefährdungen

Verlandung   
(schwach, mittel, stark, trocken)

Beschattung ☐ starker Bewuchs ☐

Fischbestand ☐ inv. Neophyten ☐

### Bemerkungen

Weiher Mitte: Teil einer Kette von untiefen Weiher im Waldareal (geolog. Objekt: Dolinen) mit sehr vielfältigen Lebensräumen, wenig besonnt

## Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung   
(l: lokal, r: regional, n: national)

Schutzstatus   
(INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal)

Zuständigkeit

Zielarten

### Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

# Weiherinventar Baselland

Gemeinde Arisdorf

Im Bärenfels 2

Datum Druck: 11.08.25

Inventar-Nr. Weiherinventar BL

Karch ID1  Karch Objekt-Nr.

Karch ID2  Karch Teilobj.-Nr

Nr. Gewässerverzeichnis BL

Gemeinde


Bezirk

Koordinaten

Link zum kant. Geoviewer

Grstk Nr

Eigentümer



Kantonales Gewässernetz 1996  
Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung)  
Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte  
Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL



Baujahr  Anzahl Gewässer

Bautyp

Speisung

Fläche (m2)

## Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018

| Art                | Rote Liste | aktuellstes Fundjahr |
|--------------------|------------|----------------------|
| Geburtshelferkröte | EN         | 1984                 |
| Erdkröte           | VU         | 1984                 |
| Grasfrosch         | LC         | 1984                 |
| Bergmolch          | LC         | 1984                 |
| Fadenmolch         | VU         | 1984                 |

## Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 22.08.2017)

Sanierungsbedarf

Gefährdungen

Verlandung  (schwach, mittel, stark, trocken)

Beschattung  starker Bewuchs

Fischbestand ☒ inv. Neophyten

### Bemerkungen

März 2021: Goldfischbestand

Weiher West: westlichster Teil einer Kette von untiefen Weiher im Waldareal (geolog. Objekt: Dolinen) mit sehr vielfältigen Lebensräumen, wenig besonnt

## Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung  (l: lokal, r: regional, n: national)

Schutzstatus  (INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal)

Zuständigkeit

Zielarten

### Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

# Weihereinventar Baselland

Gemeinde Arisdorf

Im Bärenfels 3

Datum Druck: 11.08.25

Inventar-Nr. Weihereinventar BL   
Karch ID1  Karch Objekt-Nr.   
Karch ID2  Karch Teilobj.-Nr.   
Nr. Gewässerverzeichnis BL

Gemeinde   
Bezirk   
Koordinaten   
Link zum kant. Geoviewer   
Grstk Nr   
Eigentümer



Kantonales Gewässernetz 1996  
Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung)  
Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte  
Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL



Baujahr  Anzahl Gewässer   
Bautyp   
Speisung   
Fläche (m2)

## Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018

| Art        | Rote Liste | aktuellstes Fundjahr |
|------------|------------|----------------------|
| Grasfrosch | LC         | 1984                 |
| Bergmolch  | LC         | 1984                 |
|            |            |                      |

## Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 22.08.2017)

Sanierungsbedarf

### Gefährdungen

Verlandung   
(schwach, mittel, stark, trocken)

Beschattung  starker Bewuchs

Fischbestand  inv. Neophyten

### Bemerkungen

Weiherr Ost: Teil einer Kette von untiefen Weiherr im Waldareal (geolog. Objekt: Dolinen) mit sehr vielfältigen Lebensräumen, wenig besonnt

## Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung   
(l: lokal, r: regional, n: national)

Schutzstatus   
(INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal)

Zuständigkeit

Zielarten

### Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

# Weihereinventar Baselland

Gemeinde Arisdorf

Im Bärenfels 4

Datum Druck: 11.08.25

Inventar-Nr. Weihereinventar BL

Karch ID1  Karch Objekt-Nr.

Karch ID2  Karch Teilobj.-Nr

Nr. Gewässerverzeichnis BL

Gemeinde

Bezirk

Koordinaten

Link zum kant. Geoviewer

Grstk Nr

Eigentümer



Kantonales Gewässernetz ☐ Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung) ☐ Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte ☐

Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL



Baujahr  Anzahl Gewässer

Bautyp

Speisung

Fläche (m2)

## Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 22.08.2017)

Sanierungsbedarf

Gefährdungen

Verlandung  (schwach, mittel, stark, trocken)

Beschattung ☐ starker Bewuchs ☐

Fischbestand ☐ inv. Neophyten ☐

### Bemerkungen

Flachwasserbereich Mitte: Teil einer Kette von untiefen Weiherr im Waldareal (geolog. Objekt: Dolinen) mit sehr vielfältigen Lebensräumen, wenig besonnt

## Amphibienvorkommen

| Quelle: Karch, Stand April 2018 | aktuellstes         |
|---------------------------------|---------------------|
| Art                             | Rote Liste Fundjahr |
| Erdkröte                        | VU 1984             |
| Grasfrosch                      | LC 1984             |
| Bergmolch                       | LC 1984             |
|                                 |                     |

## Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung  (l: lokal, r: regional, n: national)

Schutzstatus  (INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal)

Zuständigkeit

Zielarten

### Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe