

Weiherinventar Baselland Gemeinde Tenniken

Stand April 2025



Legende

- Weiher-Objekte
- Gemeindegrenzen
- Inv. der kant. geschützten Naturobjekte
- Kommunale Naturobjekte (inkl. Uferschutzzonen)

Hintergrund: © swisstopo

Das vorliegende Inventar beinhaltet eine Übersicht aller Weiher auf dem Gemeindegebiet (ausgenommen sind Weiher auf Privatgrundstücken im Siedlungsgebiet). Es ist das Ergebnis von Felderhebungen, die von Pro Natura BL seit 2012 regelmässig gemacht werden.


Die folgenden Objektblätter geben Auskunft zum jeweiligen Weiherstandort und Zustand/Sanierungsbedarf des Gewässers. Zudem sind die aktuellsten Amphibienfunddaten der Karch (Koordinationsstelle für Amphibien- & Reptilienschutz CH) sichtbar.

Das Inventar wird von Zeit zu Zeit aktualisiert. Die aktuellste Version finden Sie auf der Website:

www.pronatura-bl.ch/weiherinventar

Um das Inventar aktuell zu halten und Lücken zu schliessen, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Bitte melden Sie uns nicht mehr aktuelle oder noch fehlende Informationen. Natürlich freuen wir uns besonders, wenn Sie einen noch nicht erfassten Weiher entdecken oder Sanierungsmassnahmen an einem Weiher melden können. Kontakt:

pronatura-bl@pronatura.ch



Weihereinventar Baselland


Gemeinde Tenniken

Buchmatt / Leisimatt

Datum Druck: 11.08.25

Inventar-Nr. Weihereinventar BL
 Karch ID1 Karch Objekt-Nr.
 Karch ID2 Karch Teilobj.-Nr.
 Nr. Gewässerverzeichnis BL

Gemeinde
 Bezirk
 Koordinaten
 Link zum kant. Geoviewer
 Grstk Nr
 Eigentümer



Kantonales Gewässernetz
 Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung)
 Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte
 Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL



Baujahr Anzahl Gewässer
 Bautyp
 Speisung
 Fläche (m2)

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018

Art	Rote Liste	aktuellstes Fundjahr
Geburtshelferkröte	EN	2016
Erdkröte	VU	2016
Bergmolch	LC	2016
Fadenmolch	VU	2016
Grasfrosch	LC	2015

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 05.01.2020)

Sanierungsbedarf

Gefährdungen

Verlandung
 (schwach, mittel, stark, trocken)
 Beschattung starker Bewuchs
 Fischbestand inv. Neophyten

Bemerkungen

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung
 (!: lokal, r: regional, n: national)
 Schutzstatus
 (INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal)
 Zuständigkeit
 Zielarten

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

Weiherinventar Baselland

Gemeinde Tenniken

Datum Druck: 11.08.25

Rintel

Inventar-Nr. Weiherinventar BL
 Karch ID1 Karch Objekt-Nr.
 Karch ID2 Karch Teilobj.-Nr
 Nr. Gewässerverzeichnis BL

Gemeinde
 Bezirk
 Koordinaten
 Link zum kant. Geoviewer
 Grstk Nr
 Eigentümer



Kantonales Gewässernetz ☐ Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung) ☐ Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte ☐
 Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL



Baujahr Anzahl Gewässer
 Bautyp
 Speisung
 Fläche (m2)

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018
 Art Rote Liste aktuellstes Fundjahr

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 28.05.2017)

Sanierungsbedarf
 Gefährdungen
 Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)
 Beschattung ☐ starker Bewuchs ☐
 Fischbestand ☐ inv. Neophyten ☐

Bemerkungen

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung (l: lokal, r: regional, n: national)
 Schutzstatus (INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal)
 Zuständigkeit
 Zielarten

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

Weihereinventar Baselland


Gemeinde Tenniken

Neumatte

Datum Druck: 11.08.25

Inventar-Nr. Weihereinventar BL
Karch ID1 Karch Objekt-Nr.
Karch ID2 Karch Teilobj.-Nr
Nr. Gewässerverzeichnis BL

Gemeinde
Bezirk
Koordinaten
Link zum kant. Geoviewer
Grstk Nr
Eigentümer



Kantonales Gewässernetz
Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung)
Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte
Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL



Baujahr Anzahl Gewässer
Bautyp
Speisung
Fläche (m2)

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018
Art Rote Liste aktuellstes Fundjahr

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 09.03.2020)

Sanierungsbedarf

Gefährdungen

Verlandung
(schwach, mittel, stark, trocken)
Beschattung ☐ starker Bewuchs ☐
Fischbestand ☐ inv. Neophyten ☐

Bemerkungen

Kleinweiher, Wasserführung noch überprüfen

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung
(l: lokal, r: regional, n: national)
Schutzstatus
(INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal)
Zuständigkeit
Zielarten

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

Weiherinventar Baselland


Gemeinde Tenniken

Sangeterain

Datum Druck: 11.08.25

Inventar-Nr. Weiherinventar BL
Karch ID1 Karch Objekt-Nr.
Karch ID2 Karch Teilobj.-Nr.
Nr. Gewässerverzeichnis BL

Gemeinde
Bezirk
Koordinaten
Link zum kant. Geoviewer
Grstk Nr
Eigentümer



Kantonales Gewässernetz ☐ Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung) ☐ Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte ☐
Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL



Baujahr Anzahl Gewässer
Bautyp
Speisung
Fläche (m2)

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018
Art Rote Liste aktuellstes Fundjahr

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 08.11.2020)

Sanierungsbedarf

Gefährdungen

Verlandung
(schwach, mittel, stark, trocken)
Beschattung ☐ starker Bewuchs ☐
Fischbestand ☐ inv. Neophyten ☐

Bemerkungen

2020 neu erstellter Weiher in der ehemaligen Mergelgrube

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung

(l: lokal, r: regional, n: national)

I

Schutzstatus

(INV: kantonal, kom.

NSZ: kommunal)

Zuständigkeit

Zielarten

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe