
## Weiherinventar Baselland Gemeinde Blauen



## Legende



Hintergrund: © swisstopo

Das vorliegende Inventar beinhaltet eine Übersicht aller Weiher auf dem Gemeindegebiet (ausgenommen sind Weiher auf Privatgrundstücken im Siedlungsgebiet). Es ist das Ergebnis von Felderhebungen, die von Pro Natura BL seit 2012 regelmässig gemacht werden.


Die folgenden Objektblätter geben Auskunft zum jeweiligen Weiherstandort und Zustand/Sanierungsbedarf des Gewässers. Zudem sind die aktuellsten Amphibienfunddaten der Karch (Koordinationsstelle für Amphibien- & Reptilienschutz CH) sichtbar.

Das Inventar wird von Zeit zu Zeit aktualisiert. Die aktuellste Version finden Sie auf der Website:

## www.pronatura-bl.ch/weiherinventar

Um das Inventar aktuell zu halten und Lücken zu schliessen, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Bitte melden Sie uns nicht mehr aktuelle oder noch fehlende Informationen. Natürlich freuen wir uns besonders, wenn Sie einen noch nicht erfassten Weiher entdecken oder Sanierungsmassnahmen an einem Weiher melden können. Kontakt:

pronatura-bl@pronatura.ch



Weiherinventar Baselland	Gemeinde Blauen
Datum Druck: 27.10.25	Chlus
Inventar-Nr. Weiherinventar BL  Karch ID1 25732 Karch Objekt-Nr.  Karch ID2 Karch TeilobjNr  Nr. Gewässerverzeichnis BL  74.477  Gemeinde Blauen  Bezirk Laufen  Koordinaten 2607240 / 1255400  Link zum kant. Geoviewer  Grstk Nr  2203; 2204  Eigentümer 2203: R. Fuchs;	203 2204
2204: M. Brunner, Aesch	Kantonales Gewässemetz    Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung)   Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte     Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL
Baujahr Anzahl Gewässer 2	Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 18.07.2024)
Bautyp dichter Untergrund (Damm)	Bemerkungen
Speisung Bachwasser	Sanierungsbedarf  2 Weiher, der obere enthält grosse Zuchtfische, beim unteren (Foto) ist
Fläche (m2) 700 + 300	Gefährdungen dagegen kein Fischbesatz erkennbar
Amphibienvorkommen  Quelle: Karch, Stand April 2018 aktuellstes  Art Rote Liste Fundjahr	Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)  Beschattung starker Bewuchs  Fischbestand x inv. Neophyten
	Stellenwert und Unterhalt  Bedeutung (I: lokal, r: regional, n: national)  Schutzstatus (INV: kantonal, kom. NSZ NSZ: kommunal) Zuständigkeit  Zielarten

Weiherinventar Baselland	Gemeinde Blauen
Datum Druck: 27.10.25	Oberfeld
Inventar-Nr. Weiherinventar BL  Karch ID1 25733 Karch Objekt-Nr.  Karch ID2 Karch TeilobjNr  Nr. Gewässerverzeichnis BL  Gemeinde  Blauen  Bezirk  Laufen  Koordinaten  Link zum kant. Geoviewer  Grstk Nr  Z059  Eigentümer  Einwohnergemeinde Blauen	2057  2057  2059  2080  2080  2080  Exantonales  Kommunale Naturschutzzone  Inventar der kantonal
Baujahr Anzahl Gewässer 1	Gewässernetz (Überlagernd / Grundnutzung) Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL  Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 18.07.2024)
Bautyp dichter Untergrund	Bemerkungen
Speisung Drainagewasser, Niederschläge	Sanierungsbedarf starker Schilfbewuchs
Amphibienvorkommen Quelle: Karch, Stand April 2018 Art Rote Liste Fundjahr Geburtshelferkröte EN 2017	Gefährdungen  Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)  Beschattung starker Bewuchs X  Fischbestand inv. Neophyten
	Stellenwert und Unterhalt  Bedeutung (I: lokal, r: regional, n: national)  Schutzstatus (INV: kantonal, kom. NSZ NSZ: kommunal)  Zuständigkeit  Glögglifrosch  Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe  2016: im Sommer saniert (vorher starker Schilfbewuchs)  Zielarten  Glögglifrosch

Weiherinventar Baselland	Gemeinde Blauen
Datum Druck: 27.10.25	Hinterhärd
Inventar-Nr. Weiherinventar BL 107  Karch ID1 6157 Karch Objekt-Nr. BE589	
Karch ID2 Karch TeilobjNr	
Nr. Gewässerverzeichnis BL 74.479	
Gemeinde Blauen	
Bezirk Laufen	2154
Koordinaten 2607985 / 1256385	E CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
Link zum kant. https://tinyurl.com/ea6afutb	
Grstk Nr 1497	10 m 2155
Eigentümer Burgerkorporation Blauen	Kantonales Gewässemetz    Kommunale Naturschutzzone (Überlagemd / Grundnutzung)   Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte     Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL
Baujahr Anzahl Gewässer 3	Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 11.09.2024)
Bautyp dichter Unt.	Bemerkungen
Speisung	Sanierungsbedarf ja 2024: starker Schilfbewuchs, offene Wasserflächen?
Fläche (m2) 80 + 50 + 20	Gefährdungen April 2019: nur kleine, untiefe Tümpel
Amphibienvorkommen  Quelle: Karch, Stand April 2018  Art Rote Liste Fundjahr Geburtshelferkröte EN 2017	Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)  Beschattung  starker Bewuchs Fischbestand  stark  stark  stark  jan. 2018: Schilf wurde gemäht, viel Wasserfläche nach Regenperiode Juli 2017: nur noch minimale offene Wasserfläche, starker Schilfbewuchs
Erdkröte VU 1976 Wasserfrosch-Komplex 1976 Grasfrosch LC 1976 Bergmolch LC 1976 Fadenmolch VU 1976	Stellenwert und Unterhalt  Bedeutung (I: lokal, r: regional, n: national)  Schutzstatus (INV: kantonal, kom. NSZ NSZ: kommunal) Zuständigkeit  Pro Natura Basel  Zielarten

Weiherinventar Baselland	Gemeinde Blauen
Datum Druck: 27.10.25	Usserfeld
Inventar-Nr. Weiherinventar BL  Karch ID1 26404 Karch Objekt-Nr.  Karch ID2 Karch TeilobjNr  Nr. Gewässerverzeichnis BL  Gemeinde Blauen  Bezirk Laufen  Koordinaten 2607460 / 1256070  Link zum kant. Geoviewer Grstk Nr  2134  Eigentümer Einwohnergemeinde Blauen	2134  Lio m  Kamtonales Gewässernetz (Überfagend / Grundrutzung)  Ramonales (Überfagend / Grundrutzung)  Liventar der kantonal geschützten Naturobjekte
Baujahr 2016 Anzahl Gewässer 1 Bautyp dichter Untergrund Speisung Drainage Fläche (m2) 30	Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 11.09.2024)  Bemerkungen  Sanierungsbedarf  Gefährdungen  2016 neu erstellter Weiher am Beginn des Usserfeldbächlis.
Amphibienvorkommen Quelle: Karch, Stand April 2018 aktuellstes Art Rote Liste Fundjahr	Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)  Beschattung starker Bewuchs x  Fischbestand inv. Neophyten
	Stellenwert und Unterhalt  Bedeutung (I: lokal, r: regional, n: national)  Schutzstatus (INV: kantonal, kom. NSZ NSZ: kommunal)  Zuständigkeit  Zielarten



Weiherinventar Baselland	Gemeinde Blauen
Datum Druck: 27.10.25	Rebenacker
Inventar-Nr. Weiherinventar BL  Karch ID1 26403 Karch Objekt-Nr.  Karch ID2 Karch TeilobjNr  Nr. Gewässerverzeichnis BL  Gemeinde Blauen  Bezirk Laufen  Koordinaten 2606930 / 1256225  Link zum kant. https://tinyurl.com/7fdz6s9w  Geoviewer  Grstk Nr  2076  Eigentümer Einf. Ges. Gilli L. & B., Blauen	Kantonales Gewässernetz Kommunale Naturschutzzone Geschützten Naturobjekte Plangundlagen: GIS-Fachstelle BL
Baujahr Anzahl Gewässer 1	Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 11.09.2024)
Bautyp Folienweiher	Bemerkungen
Speisung Niederschlag	Sanierungsbedarf
Fläche (m2)	Gefährdungen
Amphibienvorkommen  Quelle: Karch, Stand April 2018 aktuellstes  Art Rote Liste Fundjahr	Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)  Beschattung starker Bewuchs  Fischbestand inv. Neophyten
	Stellenwert und Unterhalt  Bedeutung (I: lokal, r: regional, n: national)  Schutzstatus (INV: kantonal, kom. NSZ NSZ: kommunal)  Zuständigkeit  Zielarten

Weinerinventar Baselland	Gemeinde Blauen
Datum Druck: 27.10.25	Grundwasserweiher
Inventar-Nr. Weiherinventar BL 508  Karch ID1 26772 Karch Objekt-Nr. BL939  Karch ID2 Karch TeilobjNr	
Nr. Gewässerverzeichnis BL	
Gemeinde Blauen  Bezirk Laufen  Koordinaten 2606521 / 1255818  Link zum kant. https://tinyurl.com/mr23pfbj  Geoviewer Grstk Nr 2107  Eigentümer Aebi-Schmidlin R. Blauen	Kantonales Gewässernetz (Überlagemd / Grundnutzung) Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL
Baujahr 2018 Anzahl Gewässer 1	Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 10.04.2019)
Bautyp dichter Untergrund	Bemerkungen
Speisung Grundwasser	Sanierungsbedarf Förderprojekt "Perlenkette Blauen" für Glögglifrosch
Amphibienvorkommen Quelle: Karch, Stand April 2018 Art Rote Liste Fundjahr	Gefährdungen  Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)  Beschattung starker Bewuchs Fischbestand inv. Neophyten
	Stellenwert und Unterhalt  Bedeutung (I: lokal, r: regional, n: national)  Schutzstatus (INV: kantonal, kom. NSZ NSZ: kommunal) Zuständigkeit  Zielarten  Geburtshelferkröte

Weiherinventar Baselland	Gemeinde Blauen
Datum Druck: 27.10.25	Stelli
Inventar-Nr. Weiherinventar BL  Karch ID1 26773 Karch Objekt-Nr.  Karch ID2 Karch TeilobjNr  Nr. Gewässerverzeichnis BL  Gemeinde Blauen  Bezirk Laufen  Koordinaten 2606534 / 1256190  Link zum kant. Geoviewer  Grstk Nr  1497	2049 2072
Eigentümer Burgerkorporation Blauen	Kantonales Gewässernetz  (Überfagernd / Grundnutzung)  Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL
Baujahr 2018 Anzahl Gewässer 1	Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 11.09.2024)
Bautyp Folie mit Ablass	Bemerkungen
Speisung Niederschlag	Sanierungsbedarf Förderprojekt "Perlenkette Blauen" für Glögglifrosch
Fläche (m2) 50	Gefährdungen
Amphibienvorkommen  Quelle: Karch, Stand April 2018 aktuellstes  Art Rote Liste Fundjahr	Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)  Beschattung starker Bewuchs Fischbestand inv. Neophyten
	Stellenwert und Unterhalt  Bedeutung (I: lokal, r: regional, n: national)  Schutzstatus (INV: kantonal, kom. NSZ / INV NSZ: kommunal)  Zuständigkeit  Geburtshelferkröte  Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe  Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe  Curchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe  Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

Weiherinventar Baselland	Gemeinde Blauen
Datum Druck: 27.10.25	Räbe
Inventar-Nr. Weiherinventar BL  Karch ID1 26774 Karch Objekt-Nr.  Karch ID2 Karch TeilobjNr  Nr. Gewässerverzeichnis BL  Gemeinde Blauen  Bezirk Laufen  Koordinaten 2607261 / 1256365  Link zum kant. https://tinyurl.com/5758h7wr  Geoviewer  Grstk Nr  2081  Eigentümer Hansjörg Meury, Röschenz	Kantonales Gewässernetz (Überlagend / Gundnutzung) geschützten Natursbiekte
Baujahr 2018 Anzahl Gewässer 1 Bautyp Folie Speisung Niederschlag Fläche (m2) 60	Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 11.09.2024)  Bemerkungen  Sanierungsbedarf Gefährdungen  Förderprojekt "Perlenkette Blauen" für Glögglifrosch
Amphibienvorkommen  Quelle: Karch, Stand April 2018 aktuellstes  Art Rote Liste Fundjahr	Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)  Beschattung starker Bewuchs x  Fischbestand inv. Neophyten
	Stellenwert und Unterhalt  Bedeutung (I: lokal, r: regional, n: national)  Schutzstatus (INV: kantonal, kom. NSZ NSZ: kommunal)  Zuständigkeit  Zielarten  Geburtshelferkröte

Weinerinventar Baselland	Gemeinde Blauen
Datum Druck: 27.10.25	Lätteloch
Inventar-Nr. Weiherinventar BL 511  Karch ID1 26729 Karch Objekt-Nr. BL936  Karch ID2 Karch TeilobjNr	2155
Nr. Gewässerverzeichnis BL	
Gemeinde Blauen	
Bezirk Laufen	
Koordinaten 2608017 /	
Link zum kant. https://tinyurl.com/5cz4p6huc	
Grstk Nr 2155	
Eigentümer Einwohnergemeinde Blauen	Kantonales Gewässemetz    Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung)   Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte     Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL
Baujahr 2018 Anzahl Gewässer 1	Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 11.09.2024)
Bautyp Damm mit Überlauf	Bemerkungen
Speisung Hangwasser	Sanierungsbedarf Förderprojekt "Perlenkette Blauen" für Glögglifrosch
Fläche (m2) 60	Gefährdungen
Amphibienvorkommen  Quelle: Karch, Stand April 2018 aktuellstes  Art Rote Liste Fundjahr	Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)  Beschattung starker Bewuchs  Fischbestand inv. Neophyten
	Stellenwert und Unterhalt
	Bedeutung (I: lokal, r: regional, n: national)  Schutzstatus (INV: kantonal, kom. NSZ NSZ: kommunal) Zuständigkeit Pro Natura Basel (mit Hinterhärd zusammen)  Zielarten Geburtshelferkröte  Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe  Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe