

Weiherinventar Baselland Gemeinde Bretzwil

Stand Oktober 2025



Legende

- Weiher-Objekte
- Gemeindegrenzen
- Inv. der kant. geschützten Naturobjekte
- Kommunale Naturobjekte (inkl. Uferschutzzonen)

Hintergrund: © swisstopo

Das vorliegende Inventar beinhaltet eine Übersicht aller Weiher auf dem Gemeindegebiet (ausgenommen sind Weiher auf Privatgrundstücken im Siedlungsgebiet). Es ist das Ergebnis von Felderhebungen, die von Pro Natura BL seit 2012 regelmässig gemacht werden.


Die folgenden Objektblätter geben Auskunft zum jeweiligen Weiherstandort und Zustand/Sanierungsbedarf des Gewässers. Zudem sind die aktuellsten Amphibienfunddaten der Karch (Koordinationsstelle für Amphibien- & Reptilienschutz CH) sichtbar.

Das Inventar wird von Zeit zu Zeit aktualisiert. Die aktuellste Version finden Sie auf der Website:

www.pronatura-bl.ch/weiherinventar

Um das Inventar aktuell zu halten und Lücken zu schliessen, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Bitte melden Sie uns nicht mehr aktuelle oder noch fehlende Informationen. Natürlich freuen wir uns besonders, wenn Sie einen noch nicht erfassten Weiher entdecken oder Sanierungsmassnahmen an einem Weiher melden können. Kontakt:

pronatura-bl@pronatura.ch



Weihereinventar Baselland

Gemeinde Bretzwil

Schulanlage (im Dorf)

Datum Druck: 27.10.25

Inventar-Nr. Weihereinventar BL
Karch ID1 Karch Objekt-Nr.
Karch ID2 Karch Teilobj.-Nr
Nr. Gewässerverzeichnis BL

Gemeinde
Bezirk
Koordinaten
Link zum kant. Geoviewer
Grstk Nr
Eigentümer



Kantonales Gewässernetz ☐ Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung) ☐ Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte ☐
Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL



Baujahr Anzahl Gewässer
Bautyp
Speisung
Fläche (m2)

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018
Art Rote Liste aktuellstes Fundjahr

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 05.10.2025)

Sanierungsbedarf

Gefährdungen

Verlandung
(schwach, mittel, stark, trocken)
Beschattung ☐ starker Bewuchs ☐
Fischbestand ☐ inv. Neophyten ☐

Bemerkungen

Weiherr innerhalb wenig natürlicher Umgebung (Schulanlage/Spielplatz) direkt neben Pfarrmattbächli

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung
(l: lokal, r: regional, n: national)
Schutzstatus
(INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal)
Zuständigkeit
Zielarten

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

Weihereinventar Baselland

Gemeinde Bretzwil

Chleini Weid

Datum Druck: 27.10.25

Inventar-Nr. Weihereinventar BL
Karch ID1 Karch Objekt-Nr.
Karch ID2 Karch Teilobj.-Nr
Nr. Gewässerverzeichnis BL

Gemeinde
Bezirk
Koordinaten
Link zum kant. Geoviewer
Grstk Nr
Eigentümer



Baujahr Anzahl Gewässer
Bautyp
Speisung
Fläche (m2)

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018
Art Rote Liste aktuellstes Fundjahr

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 21.09.2019)

Sanierungsbedarf

Gefährdungen

Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)
Beschattung ☐ starker Bewuchs ☐
Fischbestand ☐ inv. Neophyten ☐

Bemerkungen

2019: keine offene Wasserfläche mehr sichtbar, nur noch vernässte Fläche neben Bächlein

2013: kleinflächiger Restweiher neben Chollochbach (14.49), wahrscheinlich nur temporär wasserführend

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung (l: lokal, r: regional, n: national)

Schutzstatus (INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal)

Zuständigkeit

Zielarten

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

Weihereinventar Baselland


Gemeinde Bretzwil

Rappenloch

Datum Druck: 27.10.25

Inventar-Nr. Weihereinventar BL
 Karch ID1 Karch Objekt-Nr.
 Karch ID2 Karch Teilobj.-Nr.
 Nr. Gewässerverzeichnis BL

Gemeinde
 Bezirk
 Koordinaten
 Link zum kant. Geoviewer
 Grstk Nr
 Eigentümer



Kantonales Gewässernetz ☐ Kommunale Naturschutzzone (Überlagend / Grundnutzung) ☐ Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte ☐
 Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL



Baujahr Anzahl Gewässer
 Bautyp
 Speisung
 Fläche (m2)

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018
 Art Rote Liste Fundjahr

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 21.09.2019)

Sanierungsbedarf

Gefährdungen

Verlandung
 (schwach, mittel, stark, trocken)
 Beschattung ☐ starker Bewuchs ☐
 Fischbestand ☐ inv. Neophyten ☐

Bemerkungen

privater Gänseweiher ohne Naturwert

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung

(l: lokal, r: regional, n: national)

Schutzstatus

(INV: kantonal, kom.

NSZ: kommunal)

Zuständigkeit

Zielarten

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

Weihereinventar Baselland

Gemeinde Bretzwil

Weihermatt (Aubach-Weiher)

Datum Druck: 27.10.25

Inventar-Nr. Weihereinventar BL
Karch ID1 Karch Objekt-Nr.
Karch ID2 Karch Teilobj.-Nr.
Nr. Gewässerverzeichnis BL

Gemeinde
Bezirk
Koordinaten
Link zum kant. Geoviewer
Grstk Nr
Eigentümer



Kantonales Gewässernetz ☐ Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung) ☐ Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte ☐
Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL



Baujahr Anzahl Gewässer
Bautyp
Speisung
Fläche (m2)

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018
Art Rote Liste aktuellstes Fundjahr

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 05.10.2025)

Sanierungsbedarf

Gefährdungen

Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)
Beschattung ☐ starker Bewuchs ☐
Fischbestand ☐ inv. Neophyten ☐

Bemerkungen

schmäler Weiher zwischen Stierenbergstrasse und Aubach, sehr starke Population an Kaulquappen, Privatweiher auf Nachbarparzelle 1200.

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung (l: lokal, r: regional, n: national)
Schutzstatus (INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal)
Zuständigkeit
Zielarten

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

2010 durch den NVV Bretzwil wieder instand gestellt und seither auch regelmässig durch den NVV gepflegt

Weihereinventar Baselland

Gemeinde Bretzwil

Balsberg

Datum Druck: 27.10.25

Inventar-Nr. Weihereinventar BL
Karch ID1 Karch Objekt-Nr.
Karch ID2 Karch Teilobj.-Nr
Nr. Gewässerverzeichnis BL

Gemeinde
Bezirk
Koordinaten
Link zum kant. Geoviewer
Grstk Nr
Eigentümer



Kantonales Gewässernetz ☐ Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung) ☐ Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte ☐
Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL



Baujahr Anzahl Gewässer
Bautyp
Speisung
Fläche (m2)

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018
Art Rote Liste aktuellstes Fundjahr

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 05.10.2025)

Sanierungsbedarf

Gefährdungen

Verlandung
(schwach, mittel, stark, trocken)
Beschattung ☐ starker Bewuchs ☐
Fischbestand ☐ inv. Neophyten ☐

Bemerkungen

2018 neu erstellte Weiher im Naturschutzgebiet Balsberg

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung

(l: lokal, r: regional, n: national)

Schutzstatus

(INV: kantonal, kom.

NSZ: kommunal)

Zuständigkeit

Zielarten

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe