

Weiherinventar Baselland Gemeinde Maisprach

Stand Oktober 2025



Legende

- Weiher-Objekte
- Gemeindegrenzen
- Inv. der kant. geschützten Naturobjekte
- Kommunale Naturobjekte (inkl. Uferschutzzonen)

Hintergrund: © swisstopo

Das vorliegende Inventar beinhaltet eine Übersicht aller Weiher auf dem Gemeindegebiet (ausgenommen sind Weiher auf Privatgrundstücken im Siedlungsgebiet). Es ist das Ergebnis von Felderhebungen, die von Pro Natura BL seit 2012 regelmässig gemacht werden.


Die folgenden Objektblätter geben Auskunft zum jeweiligen Weiherstandort und Zustand/Sanierungsbedarf des Gewässers. Zudem sind die aktuellsten Amphibienfunddaten der Karch (Koordinationsstelle für Amphibien- & Reptilienschutz CH) sichtbar.

Das Inventar wird von Zeit zu Zeit aktualisiert. Die aktuellste Version finden Sie auf der Website:

www.pronatura-bl.ch/weiherinventar

Um das Inventar aktuell zu halten und Lücken zu schliessen, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Bitte melden Sie uns nicht mehr aktuelle oder noch fehlende Informationen. Natürlich freuen wir uns besonders, wenn Sie einen noch nicht erfassten Weiher entdecken oder Sanierungsmassnahmen an einem Weiher melden können. Kontakt:

pronatura-bl@pronatura.ch



Weiherinventar Baselland

Gemeinde Maisprach

Im Erli (Alter Feuerwehrweiher)

Datum Druck: 27.10.25

Inventar-Nr. Weiherinventar BL
 Karch ID1 Karch Objekt-Nr.
 Karch ID2 Karch Teilobj.-Nr.
 Nr. Gewässerverzeichnis BL

Gemeinde
 Bezirk
 Koordinaten
 Link zum kant. Geoviewer
 Grstk Nr
 Eigentümer



Kantonales Gewässernetz ☐ Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung) ☐ Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte ☐
 Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL



Baujahr Anzahl Gewässer
 Bautyp
 Speisung
 Fläche (m2)

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018

Art	Rote Liste	aktuellstes Fundjahr
Geburtshelferkröte	EN	1993
Grasfrosch	LC	1984
Bergmolch	LC	1984

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 21.02.2021)

Sanierungsbedarf

Gefährdungen

Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)

Beschattung ☐ starker Bewuchs ☐

Fischbestand ☐ inv. Neophyten ☐

Bemerkungen

Aus dem eingedolten Griesbächli gespiesener kleiner Weiher

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung (l: lokal, r: regional, n: national)

Schutzstatus (INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal)

Zuständigkeit

Zielarten

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

Weihereinventar Baselland


Gemeinde Maisprach

Sonnenberg

Datum Druck: 27.10.25

Inventar-Nr. Weihereinventar BL
 Karch ID1 Karch Objekt-Nr.
 Karch ID2 Karch Teilobj.-Nr.
 Nr. Gewässerverzeichnis BL

Gemeinde
 Bezirk
 Koordinaten
 Link zum kant. Geoviewer
 Grstk Nr
 Eigentümer



Kantonales Gewässernetz ☐ Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung) ☐ Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte ☐
 Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL



Baujahr Anzahl Gewässer
 Bautyp
 Speisung
 Fläche (m2)

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018

Art	Rote Liste	aktuellstes Fundjahr
Geburtshelferkröte	EN	2017
Erdkröte	VU	1984
Grasfrosch	LC	1984
Bergmolch	LC	1984

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 21.02.2021)

Sanierungsbedarf

Gefährdungen

Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)

Beschattung ☐ starker Bewuchs ☐

Fischbestand ☐ inv. Neophyten ☐

Bemerkungen

unterer (Foto) und oberer Weiher in ehemaliger Grube mit vielfältiger Umgebung

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung (l: lokal, r: regional, n: national)

Schutzstatus (INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal)

Zuständigkeit

Zielarten

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

Weiherinventar Baselland

Gemeinde Maisprach

Chlei Sunneberg

Datum Druck: 27.10.25

Inventar-Nr. Weiherinventar BL
Karch ID1 Karch Objekt-Nr.
Karch ID2 Karch Teilobj.-Nr
Nr. Gewässerverzeichnis BL

Gemeinde
Bezirk
Koordinaten
Link zum kant. Geoviewer
Grstk Nr
Eigentümer



Kantonales Gewässernetz ☐ Kommunale Naturschutzzone (Überlagern / Grundnutzung) ☐ Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte ☐
Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL



Baujahr Anzahl Gewässer
Bautyp
Speisung
Fläche (m2)

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018
Art Rote Liste aktuellstes Fundjahr

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 21.02.2021)

Sanierungsbedarf

Gefährdungen

Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)
Beschattung ☐ starker Bewuchs ☐
Fischbestand ☐ inv. Neophyten ☐

Bemerkungen

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung (l: lokal, r: regional, n: national)
Schutzstatus (INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal)
Zuständigkeit
Zielarten

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

Herbst 2015: Umgebung ausgelichtet

Weiherinventar Baselland

Gemeinde Maisprach

Weiher Schaffner

Datum Druck: 27.10.25

Inventar-Nr. Weiherinventar BL
 Karch ID1 Karch Objekt-Nr.
 Karch ID2 Karch Teilobj.-Nr
 Nr. Gewässerverzeichnis BL

Gemeinde
 Bezirk
 Koordinaten
 Link zum kant. Geoviewer
 Grstk Nr
 Eigentümer



Kantonales Gewässernetz ☐ Kommunale Naturschutzzone (Überlagend / Grundnutzung) ☐ Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte ☐
 Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL



Baujahr Anzahl Gewässer
 Bautyp
 Speisung
 Fläche (m2)

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018
 Art Rote Liste aktuellstes Fundjahr

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 21.02.2021)

Sanierungsbedarf

Gefährdungen

Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)
 Beschattung ☐ starker Bewuchs ☐
 Fischbestand ☐ inv. Neophyten ☐

Bemerkungen

drei treppenförmig abgestufte Tümpel (Parz. 539) + 1 Tümpel am Wegrand auf Parz. 548

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung (I: lokal, r: regional, n: national)
 Schutzstatus (INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal)
 Zuständigkeit
 Zielarten

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe